ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್–2018 ರ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ದಿನಾಂಕ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಸ್ಥಳ | ಕೆಲಸ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/12/2018 | 10 | 1 | – | ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 2 | 11/12/2018 | 10 | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 3 | 12/12/2018 | 10 | 1 | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 4 | 13/12/2018 | 10 | 1 | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 5 | 14/12/2018 | 10 | 1 | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, ಎ,ಬಿ.ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 6 | 15/12/2018 | 10 | 1 | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 7 | 16/12/2018 | 10 | Sunday | – | – | |
| 8 | 17/12/2018 | 10 | 1 | – | ರಾಮಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎತ್ತಿರುವುದು |
| 9 | 18/12/2018 | 10 | 1 | – | ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ | |
| 10 | 19/12/2018 | 10 | – | – | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 11 | 20/12/2018 | 10 | 1 | – | ಖಾತಾ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 12 | 21/12/2018 | 10 | 1 | – | ಖಾತಾ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 13 | 22/12/2018 | 10 | 1 | – | ಖಾತಾ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 14 | 23/12/2018 | 10 | Sunday | – | – | |
| 15 | 24/12/2018 | 10 | 1 | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 16 | 25/12/2018 | 10 | 1 | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 17 | 26/12/2018 | 10 | 1 | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 18 | 27/12/2018 | 10 | – | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 19 | 28/12/2018 | 10 | 1 | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 20 | 29/12/2018 | 10 | 1 | – | ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ | |
| 21 | 30/12/2018 | 10 | 1 | – | ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 22 | 31/12/2018 | 10 | – | – | ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ನಂ.16, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಜನವರಿ–2019 ರ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ

| ಸಂಖ್ಯೆ | ದಿನಾಂಕ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚವಾಲೀಸ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಡ್ರೈವರ್ | ಸ್ಥಳ | ಕೆಲಸ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 2 | 2-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 3 | 3-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 4 | 4-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 5 | 5-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 6 | 6-Jan-19 | – | – | Sunday | – | | |
| 7 | 7-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ರಾಮಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎತ್ತಿರುವುದು |
| 8 | 8-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ | |
| 9 | 9-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 10 | 10-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 11 | 11-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಖಾತಾ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 12 | 12-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 13 | 13-Jan-19 | – | – | Sunday | – | | |
| 14 | 14-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 15 | 15-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 16 | 16-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 17 | 17-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 18 | 18-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 19 | 19-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ | |
| 20 | 20-Jan-19 | – | – | Sunday | – | | |
| 21 | 21-Jan-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ತಮಿಳು, ತೆಲಗು ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 22 | 22-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 23 | 23-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೋಡ್ | |
| 24 | 24-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಬಡಾವಣೆ | |
| 25 | 25-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ | |
| 26 | 26-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 27 | 27-Jan-19 | – | – | Sunday | – | | |
| 28 | 28-Jan-19 | 10 | – | – | – | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 29 | 29-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು–1 ರಸ್ತೆ | |
| 30 | 30-Jan-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ–2019 ರ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ

| ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ | ದಿನಾಂಕ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚವಾಲೀಸ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಡ್ರೈವರ್ | ಸ್ಥಳ | ಕೆಲಸ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 2 | 2-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 3 | 3-Feb-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 4 | 4-Feb-19 | 10 | – | – | – | ರಾಮಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ | |
| 5 | 5-Feb-19 | 10 | – | – | – | ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ | |
| 6 | 6-Feb-19 | – | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 7 | 7-Feb-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 8 | 8-Feb-19 | 10 | 2 | – | – | ಖಾತಾ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 9 | 9-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 10 | 10-Feb-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 11 | 11-Feb-19 | 10 | 2 | – | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎತ್ತಿರುವುದು |
| 12 | 12-Feb-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 13 | 13-Feb-19 | – | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 14 | 14-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 15 | 15-Feb-19 | 10 | – | – | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 16 | 16-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ | |
| 17 | 17-Feb-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 18 | 18-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ತಮಿಳು, ತೆಲಗು ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ | ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 19 | 19-Feb-19 | 10 | – | – | – | ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 20 | 20-Feb-19 | – | – | 1 | 1 | ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೋಡ್ | |
| 21 | 21-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಬಡಾವಣೆ | |
| 22 | 22-Feb-19 | 10 | – | – | – | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ | |
| 23 | 23-Feb-19 | 10 | – | – | – | ಶಾರದಾಂಬನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 24 | 24-Feb-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 25 | 25-Feb-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 26 | 26-Feb-19 | 10 | – | – | – | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು–1 ರಸ್ತೆ | |
| 27 | 27-Feb-19 | – | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 28 | 28-Feb-19 | 10 | 2 | – | – | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಚ್–2019 ರ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ

| ಸಂಖ್ಯೆ | ದಿನಾಂಕ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚವಾಲೀಸ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಡ್ರೈವರ್ | ಸ್ಥಳ | ಕೆಲಸ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 2 | 2-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 3 | 3-Mar-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 4 | 4-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, ಎ,ಬಿ.ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 5 | 5-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 6 | 6-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ರಾಮಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ | |
| 7 | 7-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ | |
| 8 | 8-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎತ್ತಿರುವುದು |
| 9 | 9-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 10 | 10-Mar-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 11 | 11-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಖಾತಾ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 12 | 12-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 13 | 13-Mar-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 14 | 14-Mar-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 15 | 15-Mar-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 16 | 16-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 17 | 17-Mar-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 18 | 18-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 19 | 19-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ | |
| 20 | 20-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ತಮಿಳು, ತೆಲಗು ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ | |
| 21 | 21-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 22 | 22-Mar-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೋಡ್ | |
| 23 | 23-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಬಡಾವಣೆ | |
| 24 | 24-Mar-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 25 | 25-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ | |
| 26 | 26-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 27 | 27-Mar-19 | 10 | _ | _ | _ | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ | |
| 28 | 28-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು–1 ರಸ್ತೆ | |
| 29 | 29-Mar-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 30 | 30-Mar-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ವಾ.16, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಏಪ್ರಿಲ್–2019 ರ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚವಾಲೀಸ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಡ್ರೈವರ್ | ಸ್ಥಳ | ಕೆಲಸ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 2 | 2-Apr-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 3 | 3-Apr-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 4 | 4-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 5 | 5-Apr-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 6 | 6-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ರಾಮಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ | |
| 7 | 7-Apr-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 8 | 8-Apr-19 | 10 | 2 | – | – | ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎತ್ತಿರುವುದು |
| 9 | 9-Apr-19 | 10 | – | – | – | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 10 | 10-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 11 | 11-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 12 | 12-Apr-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 13 | 13-Apr-19 | 10 | 2 | – | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 14 | 14-Apr-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 15 | 15-Apr-19 | 10 | – | – | – | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 16 | 16-Apr-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 17 | 17-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 18 | 18-Apr-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 19 | 19-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ | |
| 20 | 20-Apr-19 | 10 | 2 | – | – | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ತಮಿಳು, ತೆಲಗು ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ | |
| 21 | 21-Apr-19 | – | – | Sunday | – | – | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 22 | 22-Apr-19 | 10 | – | – | – | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 23 | 23-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೋಡ್ | |
| 24 | 24-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಬಡಾವಣೆ | |
| 25 | 25-Apr-19 | 10 | – | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ | |
| 26 | 26-Apr-19 | 10 | – | – | – | ಶಾರದಾಂಬನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 27 | 27-Apr-19 | 10 | 2 | – | – | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ | |
| 28 | 28-Apr-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 29 | 29-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು–1 ರಸ್ತೆ | |
| 30 | 30-Apr-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಮೇ–2019 ರ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ

| | ದಿನಾಂಕ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚವಾಲೀಸ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಡ್ರೈವರ್ | ಸ್ಥಳ | ಕೆಲಸ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 2 | 2-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 3 | 3-May-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 4 | 4-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 5 | 5-May-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 6 | 6-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎತ್ತಿರುವುದು |
| 7 | 7-May-19 | 10 | 2 | _ | _ | ರಾಮಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ | |
| 8 | 8-May-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ | |
| 9 | 9-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 10 | 10-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 11 | 11-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಖಾತಾ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 12 | 12-May-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 13 | 13-May-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಖಾತಾ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 14 | 14-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 15 | 15-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 16 | 16-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 17 | 17-May-19 | 10 | _ | _ | _ | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 18 | 18-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 19 | 19-May-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 20 | 20-May-19 | 10 | _ | _ | _ | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 21 | 21-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ತಮಿಳು, ತೆಲಗು ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ | |
| 22 | 22-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |
| 23 | 23-May-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೋಡ್ | |
| 24 | 24-May-19 | 10 | _ | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಬಡಾವಣೆ | |
| 25 | 25-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಶಾರದಾಂಬನಗರ ಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ | |
| 26 | 26-May-19 | _ | _ | Sunday | _ | | |
| 27 | 27-May-19 | 10 | _ | _ | _ | ಶಾರದಾಂಬನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು |
| 28 | 28-May-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ | |
| 29 | 29-May-19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು–1 ರಸ್ತೆ | |
| 30 | 30-May-19 | 10 | 2 | _ | _ | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಸಂ.16, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಜೂನ್–2019 ರ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚವಾಲೀಸ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಡ್ರೈವರ್ | ಸ್ಥಳ | ಕೆಲಸ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Jun-19 | 10 | – | – | – | ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು |
| 2 | 2-Jun-19 | – | – | Sunday | – | – | |
| 3 | 3-Jun-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 4 | 4-Jun-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 5 | 5-Jun-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎತ್ತಿರುವುದು |
| 6 | 6-Jun-19 | 10 | – | – | – | ಬಾಹುಬಲಿನಗರ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ | |
| 7 | 7-Jun-19 | 10 | – | – | – | ರಾಮಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner